AUTORIZAÇÃO

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS **Autoriza o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares,** através de Amanda Guerini Gimenes – Técnica em Meio Ambiente/SAAE.

Endereço: Avenida das Luas – Pontal do Ipiranga– Linhares – ES.

Ponto de Referência: Estação de Tratamento de Água- ETA de Pontal do Ipiranga

De acordo com Relatório de Vistoria Técnica (em anexo) elaborado pelo Engenheiro Florestal desta Secretaria, Enoque Nunes Moraes, **AUTORIZAMOS o CORTE de 02 (duas)** árvores da espécie **Tamarindo,** *Tamarindus indica,* plantadas em frente à referida Estação, no endereço supramencionado.

Observações:

- Em caso existência de fiação, solicitar Autorização prévia e desligamento de rede à ESCELSA;
- Orientamos que os **CORTES** sejam efetuados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, sendo que o material deverá ser cortado em tamanho de fácil armazenagem;
- O material terá como destino final a Garagem Municipal (Interlagos), a fim de evitar o fomento do comércio ilegal de madeiras e carvoaria, onde deverá ficar armazenado para posterior Leilão destinado ao FUMDEMA.

A presente autorização será confeccionada em 02 (duas) vias, sendo uma destinada ao arquivo da SEMAM e uma à SEMOS.

Linhares – ES, 27 de novembro de 2020.

FABRÍCIO BORGHI FOLLI
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais – Interino

WNCB./.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

VISTORIA TÉCNICA

SAAE - ÁRVORES NA ETA DE PONTAL DO IPIRANGA – LINHARES – ES.

CORTE DE 02 (DUAS) ÁRVORES.

Em atendimento à **solicitação da ilustríssima senhora Amanda Guerini Gimenes**, Técnica e Meio Ambiente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, entregue nesta SEMAM no dia 10 de março de 2020, quanto à autorização de corte de 02 (duas) árvores existentes em frente à ETA – Estação de Tratamento de Água do Pontal do Ipiranga, localizada na Avenida das Luas, diante da apresentação de fotos e relatos de danos já causados pelas mesmas e riscos de rompimento de adutora, estivemos analisando a situação através das fotos passadas à SEMAM para verificar a real necessidade de **corte das referidas árvores.**

Em análise técnica da situação pelo que se mostra nas fotos, confirma-se que se trata de duas árvores da espécie Tamarindo, ***Tamarindus indica,*** plantadas na calçada frontal da ETA, local com exposição ao sol da manhã, que pelo porte em que se encontram e pelas características da espécie e do solo local, já apresentam sistema radicular bastante agressivo danificando grandemente a calçada e comprometem a estrutura do muro, e ainda segundo o senhor Carlos Siqueira, funcionário responsável pela ETA do Pontal, essas árvores oferecem risco iminente de rompimento da adutora , lo que pode comprometer seriamente o fornecimento de água no balneário.

Considerando a existência de árvores no canteiro central da avenida, a situação em campo destacada acima e os efeitos negativos da manutenção das referidas árvores no local, **justificando, portanto, a operação de corte ora solicitada**, a fim de se evitar complicações futuras, **opinamos que seja emitida a devida autorização de corte de 02** (duas) **árvores**, no endereço acima citado, para as devidas providências.

Trata-se de:

02 (quatro) **árvores** das espécies Tamarindo, ***Tamarindus indica***.

Observações:

1) Por se tratar de local com exposição ao sol da manhã e considerando a existência de árvores no canteiro central da avenida, **não condicionaremos a operação de corte das referidas árvores à reposição das mesmas**.
2) Encaminhe-se a autorização à SEMOS para as devidas providências **em caráter de urgência.**

Ponto de Referência: Estação de Tratamento de Água do Pontal – Avenida das Luas.

Linhares, 02 de outubro de 2020.

Enoque Nunes Moraes
Engenheiro Florestal
CREA 4927/D – ES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Ref. Solicitação da ilustríssima senhora Amanda Guerini Gimenes, Técnica e Meio Ambiente do SAAE.

Figura 1 – Vista do local, duas árvores frutíferas (Tamarindo), em frente à ETA de Pontal do Ipiranga.

Figura 2 – Destaque para o levantamento das placas de cimento da calçada pelas raízes superficiais das árvores, **risco de danificação da adutora**.



Figura 3 – Árvore plantada em posição adequada, próxima ao meio fio, porém, com **raízes superficiais expostas que levantam as placas de cimento da calçada e também oferecem riscos de danificação da adutora** já em sua saída, bem em frente à ETA.

Enoque Nunes Moraes
Engenheiro Florestal
CREA 4927/D – ES