AUTORIZAÇÃO

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS
Autoriza a senhora GERALDA CORRÊA DA SILVA MEDEIROS

Endereço: Avenida Nogueira da Gama, 2174 - Colina– Linhares – ES.

Ponto de Referência: próximo à entrada para o SAAE e antigo Hospital Talma e ao início da Av. Guerino Giuberti.

De acordo com Relatório de Vistoria Técnica (em anexo) elaborado pelo Engenheiro Florestal desta Secretaria, Enoque Nunes Moraes, **AUTORIZAMOS o CORTE de 01 (uma) árvore** da espécie **Oiti,** *Licania tomentosa,* plantada na calçada da residência no endereço supramencionado.

Observações:

- Em caso existência de fiação, solicitar Autorização prévia e desligamento de rede à ESCELSA;
- Orientamos que o **CORTE** seja efetuado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, sendo que o material deverá ser cortado em tamanho de fácil armazenagem;
- O material terá como destino final a Garagem Municipal (Interlagos), a fim de evitar o fomento do comércio ilegal de madeiras e carvoaria, onde deverá ficar armazenado para posterior Leilão destinado ao FUMDEMA.

A presente autorização será confeccionada em 02 (duas) vias, sendo uma destinada ao arquivo da SEMAM e uma à SEMOS.

Linhares – ES, 13 de novembro de 2020.

FABRÍCIO BORGHI FOLLI
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais – Interino

WNCB. /.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

VISTORIA TÉCNICA

ÁRVORE NA AVENIDA NOGUEIRA DA GAMA – BAIRRO COLINA.

CORTE DE 01 (UMA) ÁRVORE.

Em atendimento à **solicitação da senhora Geralda Corrêa da Silva Medeiros**, entregue nesta SEMAM no dia 06 de novembro de 2020, estivemos empreendendo visita "in loco" para verificar a real necessidade de **corte de 01** (uma) **árvore** plantada na calçada da residência de número 2174 da avenida citada acima, **próximo à entrada para o SAAE e antigo Hospital Talma e ao início da Av. Guerino Giuberti.**

Em análise técnica da situação pelo que se mostra nas fotos abaixo e pelas características da espécie, trata-se de uma árvore conhecida como Oiti, em local exposto ao sol da tarde, porém, inadequada para a arborização urbana em calçada relativamente estreita, ainda mais próxima a um trevo em avenida de grande fluxo de veículos, podendo avançar sua copa para o espaço da via e tirar a visão à distância e causar acidentes e ou atropelamentos, sendo considerada situação de risco manter a referida árvore no local.

Considerando a situação em campo destacada acima, estando a referida árvore plantada sob fiação de rede elétrica principal, estando em espaço de calçada relativamente estreito, sendo inadequada para o local, próxima a um trevo em avenida de grande fluxo de veículos, podendo avançar sua copa para o espaço da via e tirar a visão à distância e causar acidentes e ou atropelamentos, sendo considerada situação de risco, a médio e longo prazo, **justificando, portanto, a operação de corte da mesma**, a fim de se evitar complicações futuras, **opinamos pelo deferimento do pedido ora apresentado**, solicitando que **seja emitida a devida autorização de corte de 01** (uma) **árvore**, no endereço acima citado, para as devidas providências.

Trata-se de:

01 (uma) **árvore** da espécie Oiti, ***Licania tomentosa***.

Observação: Apesar de ser local com exposição ao sol da tarde, sendo calçada relativamente estreita, estando a referida árvore próxima a um trevo em avenida de grande fluxo de veículos, podendo avançar sua copa para o espaço da via e tirar a visão à distância e causar acidentes e ou atropelamentos, **não condicionaremos a operação de corte à reposição da mesma.**

Ponto de Referência: Próximo à entrada para o SAAE e antigo Hospital Talma e ao início da Av. Guerino Giuberti.

Linhares, 12 de novembro de 2020.

Enoque Nunes Moraes
Engenheiro Florestal
CREA 4927/D – ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINHARES

SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Ref. Solicitação da senhora Geralda Corrêa da Silva Medeiros.



Figura 1 – Vista frontal do local, **árvore sob fiação de rede elétrica e telefônica**.

Figura 2 – Árvore sob fiação, em calçada relativamente estreita e muito próxima ao trevo, **situação de risco.**



Figura 3 – Árvore que já sofreu podas drásticas, em calçada relativamente estreita em avenida de grande fluxo de veículos.

Enoque Nunes Moraes
Engenheiro Florestal
CREA 4927/D – ES