AUTORIZAÇÃO

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS
Autoriza a senhora GIRLENE PIANA MOULIN

Endereço: Rua Comendador Rafael, 1614 - Centro– Linhares – ES.

Ponto de referência: Ao lado da loja Elimacol Acabamentos.

De acordo com Relatório de Vistoria Técnica (em anexo) elaborado pelo Engenheiro Florestal desta Secretaria, Enoque Nunes Moraes, **AUTORIZAMOS o CORTE de 02 (duas) ÁRVORES de pequeno a médio porte** da espécie Pata de Vaca, ***Bauhinia forficata.***, plantadas na calçada do endereço supramencionado.

Observações:

- Em caso existência de fiação, solicitar à ESCELSA autorização prévia e desligamento de rede;
- **A operação de Corte da referida árvore será de total responsabilidade da requerente.**

A presente autorização foi confeccionada em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) destinada ao arquivo da SEMAM, 01 (uma) à Requerente.

Linhares – ES, 06 de dezembro de 2021.

FABRÍCIO BORGHI FOLLI
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais – Interino

WNCB /.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

PARECER TÉCNICO.

ÁRVORE NA RUA DOM MARCOS BARBOSA – BAIRRO PALMITAL.

CORTE DE 02 (DUAS) ÁRVORES.

Em atendimento à **solicitação da senhora Girlene Piana Moulin**, **proprietária da residência de número 1614 Avenida Comendador Rafael, Centro, Linhares – ES,** quanto ao corte de uma árvore plantada na calçada da sua residência, no endereço acima, entregue nesta SEMAM no dia 02 de dezembro de 2021 sob a alegação de que a referida árvore está meio tombada, estivemos realizando visita "in loco" para verificamos a real necessidade de corte da mesma e resolvemos fazer algumas observações relativas à demanda que se apresenta para as providências cabíveis.

I Em análise técnica da situação vista em campo, trata-se de uma árvore da espécie Pata de vaca, ***Bauhinia forficata***, de pequeno a porte, plantada na calçada, junto a diversas outras árvores, local com exposição ao sol da tarde, sob de fiação principal de rede elétrica e telefônica, inclinada para o lado das vagas de estacionamento, com copa baixa que cria um grande ponto de escuridão, **justificando o pedido de corte ora apresentado**.

II Em campo verificamos que existe no local outra árvore da mesma espécie em condição semelhante, menos inclinada, porém, com o solo trincado bem ao lado da base da árvore o que nos indica que provavelmente tenha ocorrido certa movimentação de suas raízes superficiais devido à ação de ventos, tornando-a também mais vulnerável e susceptível à queda.

III Considerando que no local existem diversas plantadas, **não condicionaremos a operação de corte ao plantio de outra árvore em substituição às mesmas**, ficando no querer e entendimento da requerente plantar ou não outras árvores em substituição às que serão cortadas.

Considerando a situação em campo destacada acima, **justificando-se tecnicamente a solicitação**, a fim de atender aos anseios da requerente, **opinamos pelo deferimento do pedido ora apresentado**, **solicitando que seja emitida a devida autorização de corte não apenas de 01 (uma) árvore**, mas, na verdade, de **02 (duas) árvores,** no endereço citado acima, considerando a situação técnica encontrada em campo, **em nome da requerente que tomará as providências necessárias ao corte da mesma, assumindo total responsabilidade quanto à operação.**

Trata-se de: 02 (duas) árvores da espécie Pata de vaca, ***Bauhinia forficata***.

Ponto de Referência: Ao lado da Loja Elimacol Acabamentos.

P

Linhares, 06 de dezembro de 2021.

Enoque Nunes Moraes
Engenheiro Florestal
CREA 4927/D – ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

RELATÓRIO FOTODESCRITIVO.

Ref. Solicitação da senhora Girlene Piana Moulin.

Figura 1 – Vista frontal do local, casa de esquina com diversas árvores plantadas nas calçadas, frontal e lateral. Árvores com copas baixas, criando ponto de escuridão.

Figura 2 – Detalhe da árvore inclinada.



Figura 3 – Detalhe da árvore que teve movimentação do seu sistema radicular pela ação de ventos, solo trincado e fenda ao lado do tronco.

ENOQUE NUNES MORAES
Engenheiro Florestal
CREA 4927-D/ES